

## 本日の報告

2020年5月15日 16:20

返信先:

To: Tsuyoshi Takada

Cc:

高田 様

お世話になっております。

ご確認頂きありがとうございます。

8番の測定口に粉体は堆積しておりました。

目視では確認していますが写真が撮れていなかったため  
報告書に記載できませんでした。

来週の確認試験では写真及びビデオ撮影を行います。

RL-5についても、今回のL-8 i の結果を踏まえ測定位置を  
検討します。

以上、よろしくお願い致します。

[元のメッセージ非表示]